Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
1	Lloyd Germánico de México, S. de R.L. de C.V.	RES/191/2002	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Av. Insurgentes Sur No. 859 piso 7, Col. Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: J. Raúl Avilés Atrián Gerentes Técnico Sustituto: René Fernández Loyo
2	Compañía de Inspección Mexicana, S.A. de C.V.	RES/192/2002	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Av. Ejército Nacional No 80, Col Anzures México, C.P. 11590, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: Joaquín Pérez Rojas Gerente Técnico Sustituto: Vicente Ramírez Granada
3	Desarrollo Tecnología y Planeación S.A. de C.V.	RES/190/2002	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Av. Prolongación Paseo de la Reforma, No. Ext. 1015, No. Int. 19-01, C.P. 05348, Santa Fe Cuajimalpa, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: Rogelio Aquino Aquino Gerente Técnico Sustituto: Víctor Hugo Falcón Fuentes
4	Grupo de Ingeniería y Verificación de Gases, S.A. de C.V.	RES/231/2002	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Nuevo León	Malvinas No 600, Col. Vista Hermosa, C.P. 64620, Monterrey, Nuevo León, México	Gerente Técnico: Sergio Valdez Hinojosa
5	Ingenieros Auditores, S.A. de C.V.	RES/104/2003	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Estado de México	Sector 38, Manzana 123, Lote 3, casa 4, Col. Los Héroes Tecámac, C.P. 55763, Tecámac, Estado de México, México	Gerente Técnico: Rosa Cruz Cabrera Gerente Técnico Sustituto: Artemio Saucedo Saenz
6	Bufete de Ingeniería en Proyectos de Instalaciones, S.A.	RES/110/2004	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Puebla No 398-502, Col. Roma, C.P. 06700, Cuauhtémoc, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: Amador Ángeles Castillo
7	Betta, S.A. de C.V.	RES/073/2005	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Chihuahua	Av. de la Raza No. 5664, Fracc. Olimpia, C.P. 32370, Cd. Juárez, Chihuahua, México	Gerente Técnico: Luis W. Pérez Esparza
8	Organización de Inspecciones de México, S. A. de C. V	RES/196/2012	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Nuevo León	Av. Puerta del Norte, No. exterior 216, C.P. 66054, Puerta del Norte, General Escobedo, Nuevo León, México	Gerente Técnico: Jose Enrique Quiroga Villarreal Gerente Técnico Sustituto: Juan Francisco Arizpe Soto
9	FH Proyectos, S. de R.L. de C.V.	RES/2401/2018	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Estado de México	Av. San Mateo M.12 L. 20, Int. 07, Col. Lomas de San Francisco Tepojaco, C.P. 54720, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México	Gerente Técnico: Erick Cárdenas Salinas Víctor Hugo Falcón Fuentes Gerente Técnico Sustituto: Roberto Hernández Cayetano Verificadores: Ruben Hernández Aguilón José David Palillo Palacios

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
10	DEISA Consulting S.A.P.I. de C.V.	RES/301/2019	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Pensylvania No 300-2, Col. Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: Ernesto Jiménez Monroy Gerente Técnico Sustituto: Ángel Francisco Olivares González Verificador: José Mauricio Barrera Pizaña
11	Veragas, S.A. de C.V.	RES/794/2019	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Nochebuena No. 106, P.B. Ciudad Jardín, C.P. 04370, Coyoacán, Ciudad de México, México.	Gerente Técnico y Verificador: Rubén Romero Soto Gerente Técnico Sustituto y Verificador: Gerzaín Ruffo Sandoval Luna
12	Grannemann Lobeira, S. de R.L. de C.V.	RES/795/2019	No aplica (vigencia de EMA)	NOM-001-SECRE-2010	Ciudad de México	Bosque de Duraznos No 65-207, Col. Bosques de las Lomas, C.P. 11700, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México	Gerente Técnico y Verificador: Russell Estelio Echavarría Baltazar Gerente Técnico Sustituto y Verificador: Gregorio Herrera Hernández
13	Kepler Oil & Gas S.A. de C.V.	RES/2014/2024	11/09/2027	NOM-001-SECRE-2010	Querétaro	Paseo de las Parandas, No. 8, Col. Los Olvera, El Pueblito, C.P. 76904, Corregidora, Querétaro, México	Gerente técnico e Inspector: Luis Eduardo Chavarría Meza Gerentes Técnicos Sustitutos e inspectores: Roberto Gómez Chabela Ángel Sergio Reyes Maya Francisco Rogelio Flores Torres Inspectores: José González Valero José Armando Gorráez Miranda Álvaro Ernesto Sampedro y Garibay Aarón Santos López
14	UVX S.A.P.I. de C.V.	RES/2196/2024	27/09/2027	NOM-001-SECRE-2010	Veracruz	Coatzacoalcos, Veracruz, México	Gerente Técnico e Inspector: José Alberto de los Santos Ramírez Gerente técnico sustituto e inspector: Daniel Rodríguez Villegas
15	Kepler Oil & Gas S.A. de C.V.	RES/307/2024	13/03/2027	NOM-014-CRE-2016	Querétaro	Paseo de las Parandas, No. 8, Col. Los Olvera, El Pueblito, C.P. 76904, Corregidora, Querétaro, México	Gerente técnico e Inspector: Luis Eduardo Chavarría Meza Gerentes Técnicos Sustitutos e inspectores: Roberto Gómez Chabela Ángel Sergio Reyes Maya Inspectores: José González Valero Ramón Sauceda Castro Andrés Garrido Islas
16	Abastecedora de Equipos y Tecnología del Poniente, S.A. de C.V.	RES/2459/2024	02/12/2027	NOM-014-CRE-2016	Ciudad de México	Calle Viena No. 71, Piso 5, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Coyoacán, Ciudad de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Mirian Guzmán Espinoza Gerente Técnico Sustituto: Sergio Said Guzmán Pérez Inspectores: Cecilia Fernanda Pérez Lara Erika Beltrán García

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
17	Proservi Asesoría del Pacífico, S.A. de C.V.	RES/2646/2024	14/01/2028	NOM-014-CRE-2016	Aguascalientes	Ecuador, No. Ext. 912, Santa Elena, C.P. 20230, Aguascalientes, Aguascalientes, México	Gerentes Técnicos e Inspectores: Sonia Julián de la Cruz Edgar Valenzuela Valencia Gerentes Técnicos Sustitutos e Inspectores: Armando Estudillo Cárcamo Ilse Mariel Pérez Palacios Romero Carlos Escalante Álvarez Inspector: Alejandra Ríos Lorenzo
18	UVX S.A.P.I. de C.V.	RES/094/2025	19/02/2028	NOM-014-CRE-2016	Veracruz	Carretera Transístmica No. Ext. 76, No. Int. 1, Estero del Pantano, C.P. 96343, Cosoleacaque, Veracruz, México	Gerente técnico e Inspector: José Alberto de los Santos Ramírez Gerente técnico sustituto e inspector: Daniel Rodríguez Villegas
19	DEISA Consulting, S.A.P.I. de C.V.	CNE/RES/079/2025	15/08/2026	NOM-014-CRE-2016	Ciudad de México	Pennsylvania, No. Ext. 300 No. Int. 3 piso, Colonia Nápoles, C.P. 03810, Benito Juárez, Ciudad de México	Gerente técnico e inspector: Paola Arenas Merlos Gerente técnico sustituto e inspector: José Javier Guerrero Reyes Inspector: José Francisco Navarrete Brito Inspector: Edmundo Javier Torres Juárez
20	Orkalf Profesionales en Certificación y Acreditación S. de R. L. de C. V.	RES/1902/2022 RES/1901/2023	18/01/2026	NOM-016-CRE-2016	Veracruz	Calle Ferrocarril No. 21 A-B, Colonia Aviación Vieja, C.P. 93370, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, México	Gerente Técnico: Tirzo Flores De León Gerente Técnico : Carlos Alberto Linares Núñez Gerente Técnico sustituto: Miguel Angel Lagunas Jiménez Inspectores: Victor Manuel Hernández Vargas Judi Mariel Fuentes Torres Luz Adriana Hernández Hernández Miriam Berenice Cruz Hernández Pedro Jesús Vite Guzmán Vania Jocelyn Martínez Gómez
21	OCA Global México Verificación y Certificación, S.A. de C.V.	RES/1522/2023 RES/1418/2024	15/11/2026	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Sierra Mojada 405, Piso 1 Oficina 101, Colinia Lomas de Chapultepec III Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Ciudad de México, México.	Gerente Técnico: Víctor Oscar Aldana García Gerente Técnico Sustituto: José Jair Olvera Espinosa

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
22	Verigas, S.A. de C.V.	RES/1764/2023	13/12/2026	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Doctor Gálvez No. Ext. 7, No. Int. 5, San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México.	Gerente Técnico e Inspector: Antonio Álvarez Moreno Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Carlos Leobardo Torres Eguíluz Inspectores: Rubén Olmos Sandoval, Francisco Rogelio Flores Torres, José Carmen Barboza González, Jesús Alberto Barragán Palacios, José Armando Gorraez Miranda, Xavier Alejandro Robles López, Rocío Mendoza Mendoza, Miguel Angel Betanzos Carrales y Erik Armando Gorraez Flores
23	Corporativo de Servicios de Ingeniería y Acreditaciones, S.A. de C.V.	RES/1902/2023	20/12/2026	NOM-016-CRE-2016	Puebla	19 sur, No Ext. 4529 A, Reforma Agua Azul, C.P. 72430, Puebla, Puebla, México	Gerentees Técnicos e Inspector: Ana Gabriela Canarios Almanza Daniela Guadalupe Loyda Arellano Gerentes Técnicos Sustitutos e Inspectores: Arely Lizbeth Reyes Montoya Brenda Angélica López Martínez Inspector:Evelyn Flores Mozo
24	Figueroa González y Asociados S.C.	RES/1904/2023 RES/2464/2024	20/12/2026	NOM-016-CRE-2016	Jalisco	Boulevard Jardín Real Oriente 820, Jardín Real, C.P. 45136, Zapopan, Jalisco, México	Gerente técnico e inspector. Víctor Alejandro Figueroa González Gerente técnico sustituto e inspector: Jorge Armando Gómez Hernández Inspectores: Cecilia Rosales Chávez Alejandro Figueroa Rosales David Rodríguez Reyes Edgar Ramón Almejo Hernández
25	A.S.M.E. Ingeniería Líder en Verificaciones S.C.	RES/160/2024	13/02/2027	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Punta del Este No. 19, Fracc. Torres Lindavista, Gustavo A. Madero, C.P. 07708, Ciudad de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Sergio Daniel Remes Álvarez Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Alejandro Castillo Villela Gerente Técnico Sustituto e inspector.: Tzetzangari Margarita Martínez Contreras Inspector: Víctor Contreras Torres Inspector.: José Francisco Rodríguez

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
26	Ingeniería, Medio Ambiente y Verificaciones, S.A. de C.V.	RES/161/2024	13/02/2027	NOM-016-CRE-2016	Guanajuato	Mina Nte No. 312 A, Col. Centro, C.P. 36970, Abasolo, Guanajuato, México	Gerente Técnico e Inspector: Ignacio Sergio Cruz Maturano Gerente Técnico e Inspector: Ulises Jiménez Cabuto
27	Verificadora de Combustibles México S.A. de C.V.	RES/162/2024	13/02/2027	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Calle Zamora 187, Col. Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México	Gerente Técnico: Misael Camacho Peña Gerente Técnico: Lizbequi Nataly Tinoco Fernández Gerente Técnico Sustituto: Sergio Davila Mendoza Inspector: Issis Adriana Núñez Ramírez
28	Consultores y Servicios Especializados COSESA, S.A. de C.V.	RES/163/2024 RES/2463/2024	14/02/2027	NOM-016-CRE-2016	Chihuahua	Av. Mirador No. 7568 A Interior 3, Residencial Campestre Washington, C.P. 31217, Chihuahua, Chihuahua, México	Gerente Técnico e Inspector: Luis Edgar Aguirre Rea Gerente Técnico sustituto e Inspector: Ricardo Adrián Santana Flores Inspectores: Ángel Rodríguez García Keiry Ramos Galaviz
29	Biotecnología Cado, S.A. de C.V.	RES/306/2024 RES/2017/2024	13/03/2027	NOM-016-CRE-2016	Puebla	Calle 27 sur 2910, Col. Benito Juárez, C.P. 72410, Puebla, Puebla, México	Gerente Técnico e Inspector: Sergio Noé Reyes Zapata Gerentes Técnicos Sustitutos e Inspectores: Margarita López Hernández Daniela Cabrera Benavides Inspectores: Vanessa Bautista Ortiz Cesar Iván Cortes Aguilar Dulce Flor Peña Chávez
30	Servicios de Verificación Salía y Suarez, S.A. DE C.V.	RES/521/2024	16/04/2027	NOM-016-CRE-2016	Zacatecas	Av. Isabelica No. 132, Col. Rinconada de la Isabelica, C.P. 98099, Zacatecas, Zacatecas, México.	Gerente Técnico e Inspector: Adolfo Leyva Santana Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Henning Elías Karlsson Guzmán
31	Evaluadores Asociados EVAMEX, S.A. de C.V.	RES/750/2024	09/05/2027	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Calle 45, No. 95 Int. 4, Col. General Ignacio Zaragoza, C.P. 15000, Venustiano Carranza, Ciudad de México, México.	Gerente Técnico e Inspector: Samantha Vianey López Rodríguez. Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Uriel Fuentes Díaz. Inspectores: Edwin Romero García Felipe Fernando Paulin Delgado. Alejandro Martinez Casimiro.
32	Petroleum, Oil and Gas Inspection Unit, S.A. de C.V.	RES/751/2024	09/05/2027	NOM-016-CRE-2016	Hidalgo	Cofre de Perote 101, San Cayetano El bordo, C.P. 42084, Pachuca de Soto, Hidalgo, México.	Gerente técnico e inspector: Daniel Bautista Ramos. Gerente técnico sustituto e inspector: Usiel Hernández Cupido. Inspectores: Karla Adauto Rivera José Olegario Aguilera Cupido. Axel Salomón Gómez Reyes Brian Luevano Leyte.
33	Ingenieros Consultores y Auditores del Golfo, ICAGOL S.A. de C.V.	RES/752/2024	10/05/2027	NOM-016-CRE-2016	Veracruz	Calle Ogarrio No. 301, Col. Campo Nuevo, C.P. 96980, Las Choapas, Veracruz, México.	Gerente técnico e inspector: Manuel Francisco Ramírez Méndez Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Mauclia Ramírez Cupido Hugo Arturo Dominguez Rueda Inspectores: Andrea Guadalupe Morales Coba, Luis Antonio González Ramírez.
34	Asesoría y Respuesta Integral a Estaciones de Servicio S. de R.L. de C.V.	RES/753/2024	10/05/2027	NOM-016-CRE-2016	Baja California	Av. Torreón, No. Ext. 711, Ex Ejido Coahuila, C.P. 21360, Mexicali, Baja California, México.	Gerente técnico e inspector: Mario Antonio Burguñuelo Villelas Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Rafael Lara Aguirre, Agustin Aguilar Elenes

Energía | CNE

Secretaría de Energía | Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
35	Genermasa Oil and Gas S.A. de C.V.	RES/754/2024	10/05/2027	NOM-016-CRE-2016	Querétaro	Camino Real de Carretas No. Ext. 399, Int. 4, Milenio III Fase B Sección 10, C.P. 76060, Santiago de Querétaro, Querétaro, México.	Gerente técnico e inspector: Fernando Mario Montes de Oca Caballero. Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Gerardo Villalobos Aguilar, Juan Manuel Ramos Zaragoza.
36	Ingeniería en Mantenimiento Industrial GTI S.A. De C.V.	RES/1110/2024	12/06/2027	NOM-016-CRE-2016	Sinaloa	Lola Beltrán S/N Angela Peralta C.P. 82215 Villa Unión, Mazatlán, Sinaloa, México.	Gerentes técnicos e inspectores: Francisco Hernández Morales, Jorge Omar Rodríguez Álvarez Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Gibran Torres Ibarra, Javier Martínez . Inspector: Cresenciano Esquivel Lomas
37	Especialistas en Verificación de Estaciones Everest, S.A. de C.V.	RES/1111/2024	12/06/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Calle 31 Manzana 51 Lote 2, No. int. 2, Colonia Águilas Ampliación, C.P. 57950, Nezahualcóyotl, Estado de México, México	Gerentes técnicos e inspectores: Rodolfo Torres Barrera, José Eduardo Medina Ramírez
38	Conceptos Especializados para Control, S. de R.L. de C.V.	RES/1112/2024	12/06/2027	NOM-016-CRE-2016	Puebla	Avenida Independencia Oriente, No. Exterior 312, No. Int. Depto. 9, Colonia Centro de la Ciudad, C.P. 75700, Tehuacán, Puebla, México	Gerente técnico e inspector: Cruz Enrique Galindo Medina Gerente técnico sustituto e inspector: Dianely Rodríguez González Inspectores: Elton Ricardo Rodríguez Aguilar, Félix Yedaiel Mrrieta Gil
39	Bio Consultores en Seguridad Energética de México, S.A. de C.V.	RES/1113/2024	12/06/2027	NOM-016-CRE-2016	Hidalgo	Privada 5 del Cedro No. 18, Fracc. Bosques de Matilde, C.P. 43845, Zempoala, Hidalgo, México	Gerentes técnicos e inspectores: Rafael Romero Regueyra, Rosa Daniela Vázquez Samperio Gerente técnico sustituto e inspector: Mary Carmen Mera Barrera Inspectores: Fernando Cortés Sánchez, Leslie Dayanely Balderas Pérez
40	Unidad Verificadora 05 del Sureste, S.A. de C.V.	RES/1415/2024	08/07/2027	NOM-016-CRE-2016	Puebla	Avenida 16 septiembre, No. Ext. 4308, Huexotitla, C.P. 72534, Puebla, Puebla, México.	Gerente técnico e inspector: Jaquelina García Mello, Gerente técnico sustituto e inspector: Miguel Ángel Espinosa Romero, Inspectores: Carolina Castillo Abriz, Cristóbal Castillo Nava, Diana Patricia López Rojas.
41	D. Ingenieros Líderes en Inspecciones, S.A. de C.V.	RES/1416/2024	09/07/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Esquina Avenida Federico Gómez y Calle Uruguay, No. Ext. S/N, No. Int. S/N, San Miguel, C.P. 55603, Zumpango, Estado de México, México.	Gerentes técnicos e inspectores: Armando Estudillo Cárcamo, Villarelo Solano Rodríguez, Alejandro Tomas Urban Elizalde Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Pedro Robledo Arias, Daniel Abraham Hernandez Gómez, Atilano Ramírez Solano.
42	Verification and Regulation Mexican Corporate, S.A de C.V.	RES/1417/2024	10/07/2027	NOM-016-CRE-2016	Jalisco	Calle Vidrio 1870, Col. Americana, C.P. 44160, Guadalajara, Jalisco, México.	Gerente técnico e inspector: María Norma Martínez Ibarra Gerentes técnicos sustitutos e inspectores: Paris Armando Gómez Caballero, José de Jesús Gracia Pérez, Angélica María Rocha Zúñiga.

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
43	Diagnóstico Aduanero S.A. de C.V.	RES/1673/2024	02/08/2027	NOM-016-CRE-2016	Sinaloa	Blvd. Miguel Ángel Tamayo Espinoza de los Monteros #2795-10 "Plaza C+8", Country del Rio, C.P. 80050, Culiacán, Sinaloa, México	Gerente Técnico e Inspector: Ignacio Contreras Andrade Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Maribel Leal Ayala
44	UV Consulting Group, S.A. de C.V.	RES/1674/2024 RES/2198/2024	02/08/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Calle D No. 37, Col. Cervecera Modelo, C.P. 53330, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Mariana Isabel Avila Avalos Gerente Técnico Sustituto e inspector: Jorge Hernández Fragoso
45	AYD Solución e Inspección con Valor, S.A. de C.V.	RES/2012/2024	17/09/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Libra No. 44 A, Col. Izcalli Santa Clara, C.P. 55238, Ecatepec de Morelos, Estado de México, México	Gerentes Técnicos e Inspectores: José Antonio Cortés Rodríguez Pamela Crystel Benítez Mendoza Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Jean Carlos Ramos García
46	Compañía en Peritajes Industriales ALCA, S. A. de C. V.	RES/2013/2024	11/09/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Calle Andador Austria No 1, oficina 301, Colonia Centro Urbano, C.P. 54700, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México	Gerentes Técnicos e Inspectores: Álvaro Murillo Arellano Erick Martínez Ugalde
47	Kepler Oil & Gas S.A. de C.V.	RES/2015/2024	11/09/2027	NOM-016-CRE-2016	Querétaro	Paseo de las Parandas, No. 8, Col. Los Olvera, El Pueblito, C.P. 76904, Corregidora, Querétaro, México	Gerente técnico e Inspector: Luis Eduardo Chavarría Meza Gerentes Técnicos Sustitutos e inspectores: Roberto Gómez Chabela Ángel Sergio Reyes Maya Inspectores: Ramón Sauceda Castro Luis Miguel Valdez Olvera Sergio Ubaldo Lechuga Pérez
48	Acreditación Maena S.A. de C.V.	RES/2011/2024	11/09/2028	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Sur 22, No. 195, Col. Agrícola Oriental, C.P. 08500, Iztacalco, Ciudad de México, Mexico,	Gerente técnico e inspector: Agustín Zaragoza María Isabel López Aguilar
49	Jomar Verificaciones S. de R.L. de C.V.	RES/2195/2024	30/09/2027	NOM-016-CRE-2016	Chihuahua	Calle Manuel González Cossio No. Exterior 4104, Col. Las Granjas, C.P. 31100, Chihuahua, Chihuahua, México	Gerente Técnico e Inspector: Sergio Mendoza Becerra Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Iván Argenis Aceves Molina
50	Unidad de Inspección MG3, S.A. de C.V.	RES/2197/2024	27/09/2027	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Calle Valentín Gómez Farias Número Exterior 1804, Colonia San Bernardino, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Juan Rafael Macías Pérez Gerentes Técnicos Sustitutos e Inspectores: Héctor Iván Gómez Flores Fabrizzio Iván Gómez Ramos Inspectores: Juan Pablo Jain Pérez José Domenzain González José Francisco Iniesta Soto Jesús Arturo Díaz Ibarra José Antonio Sánchez Martínez
51	Asesorías Daval, S.A. de C.V.	RES/2460/2024	02/12/2027	NOM-016-CRE-2016	Nuevo León	Rio Salinas No. 2211, Col. Bernardo Reyes, C.P. 64280, Monterrey, Nuevo León, México	Gerente Técnico: Alma Lizzeth Cruz Bustamante Gerente Técnico Sustituto: Marcial Diaz Gutiérrez

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
52	Asesoría Especializada Petrotec, S.A. de C.V.	RES/2461/2024	02/12/2027	NOM-016-CRE-2016	Puebla	Av. San Francisco #804, Col. San Baltazar Lindavista, C.P. 72550, Puebla, Puebla, México	Gerente Técnico e Inspector: Gabriel Iván Pacheco Vázquez Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Concepción Arumy Serrano López Inspector: Daniela Itzel Aponte Bolaños
53	Evaluaciones Josmar S.A.P.I. de C.V.	RES/2462/2024	02/12/2027	NOM-016-CRE-2016	Yucatán	Calle 4, No. Ext. 231, San Nicolas del Norte, C.P. 97147, Mérida, Yucatán, México	Gerente Técnico e Inspector: José Francisco Guía Álvarez Inspectores: Jesús Enrique Avendaño Orozco Carolina Fuentes Cabestany Jesús Manuel Flores Escobedo Karen Georgina Molina Picón
54	Abastecedora de Equipos y Tecnología del Poniente, S.A. de C.V.	RES/2642/2024	15/01/2028	NOM-016-CRE-2016	Ciudad de México	Calle Viena No. 71, Piso 5, Col. Del Carmen, C.P. 04100, Coyoacán, Ciudad de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Mirian Guzman Espinoza Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Sergio Said Guzman Perez Inspectores: Cecilia Fernanda Pérez Lara Erika Beltrán García Gerardo Aldana Santos

Energía | Secretaría de Energía | CNE Comisión Nacional de Energía

UNIDAD DE VERIFICACIÓN

Unidades de Inspección del sector Hidrocarburos							
Número	**Razón Social**	**Resolución**	**Vigencia**	**Norma Oficial Mexicana**	**Estado**	**Dirección**	**Personal Autorizado**
55	Proservi Asesoría del Pacifico, S.A. de C.V.	RES/2643/2024	14/01/2028	NOM-016-CRE-2016	Aguascalientes	Ecuador, No. Ext. 912, Santa Elena, C.P. 20230, Aguascalientes, Aguascalientes, México	Gerentes Técnicos e Inspectores: Sonia Julián de la Cruz Armando Estudillo Cárcamo Gerentes Técnicos Sustitutos e Inspectores: Edgar Valenzuela Valencia Ilse Mariel Pérez Palacios Romero Carlos Escalante Álvarez
56	Soluciones Integrales en Hidrocarburos, S.A. de C.V.	RES/2644/2024	14/01/2028	NOM-016-CRE-2016	Hidalgo	Calle Gardenia Núm. 130, Esq. Av. de las Fuentes, Colonia La Morena, C.P. 43625, Tulancingo de Bravo, Hidalgo, México	Gerente Técnico e Inspector: Maximino David Alfaro León Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Jaime Barrera Ruíz Inspector: Juan Andrés Espinosa Nájera
57	Bufete en Comercio Exterior y Normalización, S. A. de C. V.	RES/2645/2024	15/01/2028	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Bosques de Bolognia 10, No.33, Col. Bosques del Lago, C.P. 54766, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Seir Ruiz Tavera Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Ivonne Vaca Armenta Inspectores: Omar Matías Vicente Gerardo Daniel Gómez Hernández
58	TH Oil, S.A. de C.V.	RES/2647/2024	14/01/2028	NOM-016-CRE-2016	Nuevo León	Avenida Ignacio Morones Prieto 2805, piso 10, interior 1003, Colonia Lomas de San Francisco, C.P. 64710, Monterrey, Nuevo León, México	Gerente Técnico e Inspector: Aldo Martínez Carballo Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Gustavo Alfonso Gonzales Hernández Inspector: Erik Alejandro Martínez Ramírez
59	SIGEM Consulting and Services, S.A. de C.V.	RES/142/2025	26/02/2028	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Rodolfo Soto, No. Ext. 105, No. Int. Tercer Piso, Colonia San Bernardino, C.P. 50080, Toluca de Lerdo, Estado de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Mario Rodolfo Vázquez Mancilla Juan Pablo Jain Pérez Gerente Técnico Sustituto e inspector: Elided Guadalupe Aguilar Vara Inspector: Ernesto Alonso Carballo Cruz
60	JOSFRAN Unidad de Inspección en Hidrocarburos S.A. de C.V.	RES/143/2025	26/02/2028	NOM-016-CRE-2016	San Luis Potosí	Boulevard Manuel Gomez Morin No. 1396, Col. Granjas La Estrella, C.P. 78117, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México	Gerente Técnico e Inspector: Jose Francisco Rodriguez Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Víctor Contreras Torres Raúl Ernesto Alvarez Rodriguez Manuel Alejandro Gutiérrez González Inspector: Antonio Anota Figueroa
61	Enjucale, S.A. de C.V.	CNE/RES/022/2025	04/07/2027	NOM-016-CRE-2016	Sonora	Montiano, No. Ext. 2, Stanza Solare, C.P. 83120, Hermosillo, Sonora, México	Gerente Técnico e Inspector: Dagoberto Cabrera Germán Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Enrique Troyo Vega Inspectores: Javier Antonio Vázquez Soto, Arturo Isahí Sandoval Gómez y León Mayoral Alonso
62	Hidroinspección Integral, S.A. de C.V.	CNE/RES/086/2025	26/08/2028	NOM-016-CRE-2016	Estado de México	Av. 1 de Mayo No. 120, Piso 2, San Andrés Atoto, C.P. 53500, Naucalpan de Juárez, Estado de México, México	Gerente Técnico e Inspector: Angel Eduardo Mejía Contreras Gerente Técnico Sustituto e Inspector: Jonatan Villanueva Medina Inspectores: Luis Gerardo Conejo Romo, Elvia Briselda Pacheco Cruz